

**武汉奥克特种化学有限公司年产 3000 吨乙氧基生产装置及配套设施项目**  
**阶段性竣工环境保护验收监测报告修改清单**

序号	现场检查意见	修改说明
1	在《验收监测报告》中进一步说明本项目对原有工程的依托情况及相关整改措施实施落实情况。	已进一步说明项目依托现有工程情况，详见报告正文 3.2.3 章节和 4.1.4 章节；已补充危废间整改措施落实情况，详见整改报告附件一。
2	说明项目各区域防渗措施实施情况；完善危险废物暂存间泄漏液收集设施（收集沟、收集井）及危险废物暂存台账管理工作。	已说明各区域防渗措施实施情况，详见报告正文 4.2.1 章节，并补充防渗分区图，详见附图 3-2；已完善危废间泄漏收集设施及管理台账规范化整改，详见整改报告附件一。
3	完善全厂环保设施标识标牌的设置。	已完善厂区危废间、地下水井等区域标识标牌设置，详见整改报告附件一。
4	进一步核实项目所在区域地下水环境监测结果。	已核实地下水环境质量结果并进行复测，复测情况见报告正文 9.3.2 章节。